

DATOS TÉCNICOS**LUXOMETRO FLUKE 941****Características principales**

- Mida en lux o pies-candela, con un botón para cambiar entre las opciones de visualización
- Rango de medición de hasta 200.000 lux o 20.000 pies-candela
- Retención de datos para congelar la lectura en la pantalla digital
- Capacidad mín./máx. para mostrar lecturas altas y bajas
- Apagado automático para ahorrar batería
- Incluye tapa protectora del sensor

Descripción general del producto: fotómetro Fluke 941

Diseñado para su uso en múltiples entornos, el fotómetro Fluke 941 es fácil de usar y proporciona una visualización de datos clara para una variedad de aplicaciones.

El Fluke 941 es un luminómetro portátil que mide la luz visible emitida por diversas fuentes de luz, como lámparas fluorescentes, de halogenuros metálicos, de sodio de alta presión o incandescentes. Con un cable de extensión y una pantalla independiente, el Fluke 941 proporciona una herramienta portátil para medir la luz con precisión en diversos entornos. El Fluke 941 es una herramienta portátil que mide la luz hasta 20 000 fc de lux con una precisión de 0,01 fc/lux.

Aplicaciones:

Entornos de salas limpias, agricultura, operaciones de HVAC Evaluación de la iluminación de la sala como parte de la salud ambiental

Platija.*Manteniendo su mundo en funcionamiento.*®

**Fluke Corporation PO Box 9090,
Everett, WA 98206 EE. UU.**

**Para obtener más información llame
al: En EE. UU. (800) 443-5853 En
Canadá (800) 36-FLUKE Desde otros
países +1 (425) 446-5500
www.fluke.com**

©2025 Fluke Corporation. Las especificaciones
están sujetas a cambios sin previo aviso.
09/2025

**No se permite la modificación de este
documento sin el permiso por escrito de Fluke
Corporation.**